



DD AF-CA

Română

DD AF-CA

Manual de utilizare original

1 Date privind documentația

1.1 Referitor la această documentație

- Înainte de punerea în funcțiune, citiți complet această documentație. Aceasta este condiția necesară pentru un lucru în siguranță și pentru o manevrare fără defectiuni.
- Aveți în vedere indicațiile de securitate și de avertizare din această documentație și de pe produs.
- Păstrați întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului și predăți-l altor persoane numai împreună cu acesta manual.

1.2 Explicitarea simbolurilor

1.2.1 Indicații de avertizare

Indicațiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucru cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:

PERICOL

PERICOL !

- Pentru un pericol iminent și direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.

ATENȚIONARE

ATENȚIONARE !

- Pentru un pericol iminent și posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.

AVERTISMENT

AVERTISMENT !

- Pentru situații care pot fi periculoase și pot provoca răniri ușoare sau pagube materiale.

1.2.2 Simboluri în documentație

În această documentație sunt utilizate următoarele simboluri:

	Citiți manualul de utilizare înainte de folosire
	Indicații de folosire și alte informații utile
	Lucrul cu materiale reutilizabile
	Nu aruncați aparatelor electrice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer

1.2.3 Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:

	Acste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucții
	Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine și poate să difere de etapele de lucru din text
	Numerele pozițiilor sunt utilizate în figura Vedere generală și fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
	Acest semn are rolul de a stimula o atenție deosebită din partea dumneavoastră în lucru cu produsul.

1.3 Simboluri pe produs

1.3.1 Indicatorul de stare

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:

	Indicator de Service
---	----------------------

1.3.2 Simboluri în funcție de produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:

	Curent alternativ
n_0	Turația nominală de mers în gol
\varnothing	Diametru
/min	Rotării pe minut
	Transmisie fără fir a datelor

1.4 Informații despre produs

Produsele **HILTI** sunt destinate utilizatorilor profesioniști, iar operarea cu acestea, întreținerea și repararea lor sunt activități permise numai personalului autorizat și instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potențialele pericole. Produsul și mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinației de către personal neinstruit.

Indicativul de model și numărul de serie sunt indicate pe plăcuța de identificare.

- Transcrieți numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informații la reprezentanța noastră sau la centrul de service.

Date despre produs

Unitate de avans la găuriere	DD AF-CA
Generația:	01
Număr de serie:	

1.5 Declarație de conformitate

Declaram pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele și normele în vigoare. O imagine a declaratiei de conformitate găsiți la finalul acestei documentații.

Documentațiile tehnice sunt stocate aici:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Securitate

2.1 Instrucțiuni de ordin general privind securitatea și protecția muncii pentru sculele electrice

ATENȚIONARE Consultați toate instrucțiunile de protecție a muncii, instrucțiunile de lucru, imaginile și datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijențele în respectarea următoarelor instrucțiuni pot provoca electrocutări, incendii și/sau accidentări grave.

Păstrați toate instrucțiunile de protecție a muncii și instrucțiunile de lucru pentru consultare în viitor. Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucțiunile de protecție a muncii se referă la sculele cu alimentare de la rețea (cu cablu de rețea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de rețea).

Securitatea în locul de muncă

- **Mențineți curătenia și un iluminat bun în zona de lucru.** Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
- **Nu lucrați cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** Sculele electrice generează scânteie care pot aprinde pulberile sau vaporii.
- **Nu permiteți accesul copiilor și al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice.** În cazul distragerii atenției, puteți pierde controlul asupra aparatului.

Securitatea electrică

- **Fişa de răcord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare.** Orice gen de modificare a fișei este interzis. Nu folosiți niciun tip de fișe adaptătoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecție. Fișele nemodificate și prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.

- ▶ Evitați contactul corpului cu suprafețele legate la pământ, cum ar fi țevile, sistemele de încălzire, plitele și frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
- ▶ Feriți sculele electrice de influența ploii și umidității. Pătrunderea apei în scula electrică crește riscul de electrocutare.
- ▶ Nu utilizați cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fișa din priza de alimentare. Feriți cablul de legătură de influențele căldurii, uleiului, muchiilor ascuțite sau componentelor aflate în mișcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfășurate majorează riscul de electrocutare.
- ▶ Dacă lucrați cu o sculă electrică în aer liber, utilizați numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate și pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
- ▶ Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizați un întreținător automat de protecție diferențial. Utilizarea unui întreținător automat de protecție diferențial diminuează riscul de electrocutare.

Securitatea persoanelor

- ▶ Procedați cu atenție, concentrați-vă la ceea ce faceți și lucrați în mod rational atunci când manevrați o sculă electrică. Nu folosiți niciodată scula electrică dacă sunteți obosit sau dacă vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
- ▶ Purtați echipament personal de protecție și, întotdeauna, ochelari de protecție. Folosirea echipamentelor personale de protecție, ca de ex. masca anti-praf, încăltămintea antiderapantă, casca de protecție sau căștile antifonice, în funcție de tipul sculei electrice și de natura aplicației de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
- ▶ Împiedicați pornirea involuntară a aparatului. Asigurați-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică și/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situațiile în care transportați scula electrică ținând degetul pe întreținător sau racordările aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
- ▶ Înainte de a porni scula electrică, îndepărtați unelele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflată într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
- ▶ Evitați o poziție abnormală a corpului. Asigurați-vă o poziție stabilă și păstrați-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veți putea controla mai bine scula electrică în situații neașteptate.
- ▶ Purtați îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcăminta și mănușile departe de componentele aflate în mișcare. Îmbrăcăminta largă, bijuterile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mișcare.
- ▶ Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare și captare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt racordate și folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
- ▶ Nu vă bazăți pe măsuri de securitate greșite și nu vă dispensați de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteți familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracțiuni de secundă la accidentări grave.

Utilizarea și manevrarea sculei electrice

- ▶ Nu suprasolicitați aparatul. Folosiți scula electrică special destinață lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucrați mai bine și mai sigur în domeniul de putere specificat.
- ▶ Nu folosiți niciodată sculă electrică având întreținătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă și trebuie reparată.
- ▶ Scoateți fișa din priză și/ sau înălțăturați acumulatorul dacă este detășabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesorilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauție reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
- ▶ Păstrați sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizati. Nu permiteți folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucțiunile de față. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experiență.
- ▶ Îngrijuiți sculele electrice și accesorile cu multă atenție. Controlați funcționarea impecabilă a componentelor mobile și verificați dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influențeze negativ funcționarea sculei electrice. Dispuneți repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreținerii defectuoase a sculelor electrice.

- **Păstrați accesoriile așchieitoare bine ascuțite și curate.** Accesoriile așchieitoare întreținute atent, cu multii așchieitoare bine ascuțite se blochează mai greu și pot fi conduse mai ușor.
- **Utilizați scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucțiuni. tineti seama de condițiile de lucru și de activitatea care urmează a fi desfășurată.** Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicații de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situații periculoase.
- **Mentineti mânerele și suprafetele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei și unsore.** Mânerele și suprafetele mânerelor nu permit utilizarea și controlul sculei electrice în siguranță în situații neprevăzute, dacă sunt alunecoase.

2.2 Instrucțiuni de protecție a muncii pentru mașinile de găurit cu diamant

- **La execuțarea lucrărilor de găurile care necesită utilizarea de apă, deviați apa pentru a o depărta de zona de lucru sau utilizați un dispozitiv de captare a lichidelor.** Măsurile de precauție de acest gen mențin uscată zona de lucru și diminuează riscul de electrocutare.
- **Utilizați scula electrică ținând-o de suprafetele izolate ale mânerelor, dacă execuția lucrărilor în care accesoriul așchieitor poate întâlni conductori electrici ascunși sau propriul cablu de rețea.** Contactul unui accesoriu așchieitor cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune și piesele metalice ale sculei electrice și poate duce la electrocutări.
- **La găurile cu diamant purtați căști antifonice.** Efectele zgromotului pot conduce la pierderea auzului.
- **Dacă dispozitivul de lucru se blochează, nu mai exercitați avans și deconectați accesoriul de lucru.** Verificați motivul întepenirii și înălăturați cauza întepenirii dispozitivelor de lucru.
- **Dacă doriti să porniți din nou o mașină de găurit cu diamant introdusă în piesa care se prelucrăză, verificați înainte de conectare dacă dispozitivul de lucru se rotește liber.** Dacă dispozitivul de lucru se întepenește, probabil că el nu se rotește și acest lucru poate duce la suprasolicitarea accesoriului de lucru sau la desprinderea mașinii de găurit cu diamant din piesa care se prelucrăză.
- **La fixarea batiului mașinii de găurit pe piesa care se prelucrăză cu dibluri și șuruburi, asigurați-vă că ancorajul utilizat are capacitatea de a sustine mașina în siguranță pe parcursul folosirii.** Dacă piesa care se prelucrăză nu prezintă rezistență sau este poroasă, diblul poate fi extras, ceea ce duce la desprinderea batiului mașinii de găurit de pe piesa care se prelucrăză.
- **La găurile prin pereti sau plăsoane, asigurați-vă că persoanele și zona de lucru de pe cealaltă parte sunt protejate.** Carotiera poate ieși prin gaura forată și carota forată poate cădea în afară pe cealaltă parte.
- **Nu utilizați acest accesoriu de lucru pentru lucrări de găurile la un nivel deasupra capului cu alimentare de apă.** Pătrunderea apei în scula electrică crește riscul de electrocutare.

2.3 Instrucțiuni suplimentare de protecție a muncii

Securitatea persoanelor

- **Nu sunt admise intervenții neautorizate sau modificări asupra mașinii.**
- **Mașina nu este destinată persoanelor cu o constituție slabă și fără efectuarea unui instructaj.**
- **Nu permiteți accesul copiilor la mașină.**
- **Evitătingerea pieselor rotative. Conectați mașina numai când sunteți în zona de lucru.** Atingerea pieselor rotative, în special a organelor de lucru rotative, poate provoca vătămări.
- **Evități contactul picelii cu noroiul de foraj.**
- **Pulberea materialelor cum ar fi vopselele care conțin plumb, unele tipuri de lemn, betonul / zidăria / piatra care conține cuart și minerale, precum și metale pot dăuna sănătății.** Atingerea sau inhalarea pulberii poate provoca reacții alergice și/ sau afecțiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere. Anumite categorii de pulbere cum ar fi praful din lemn de stejar sau de fag sunt considerate drept cancerogene, în special în combinație cu substanțele suplimentare pentru tratarea lemnului (cromăți, substanțe de protecție a lemnului). Manevrarea materialului care conține azbest este permisă numai specialiștilor. Folosiți un sistem de aspirare a prafului cât mai eficient posibil. Utilizați în acest scop un aparat mobil recomandat de Hilti pentru desprăuire pentru lemn și/ sau praf mineral, care a fost conceput special pentru această scula electrică. Asigurați o aerisire bună a locului de muncă. Se recomandă să purtați o mască de protecție a respirației, care să fie adecvată pentru praful respectiv. Respectați prescripțiile în vigoare în țara dumneavoastră pentru materialele care se prelucrăză.
- **Mașina de forat cu carotieră diamantată și carotiera diamantată au greutate mare.** Este posibilă strivirea unor părți ale corpului. **În timpul folosirii mașinii, utilizatorul și persoanele aflate în apropiere trebuie să poarte echipament de protecție adecvat: ochelari de protecție, cască de protecție, căști antifonice, mănuși de protecție și încălțăminte de siguranță.**

Manevrarea și folosirea cu precauție a sculelor electrice


- Asigurați-vă că mașina este fixată corect în batiu.
- Aveți în vedere ca un opritor final să fie întotdeauna montat la batiul mașinii de forat, deoarece, în caz contrar, funcția relevantă pentru securitate a opritoarelor finale este inoperantă.
- Asigurați-vă că accesoriile de lucru posedă sistemul de prindere potrivit pentru mașină și sunt blocate corespunzător în mandrina mașinii.

Securitatea electrică

- Evitați utilizarea cablurilor prelungitoare cu prize multiple și funcționarea concomitentă a mai multor aparațe.
- Mașina va fi folosită numai la rețele care au conductor de protecție și sunt dimensionate suficient.
- Înainte de începerea lucrului, verificați dacă în zona de lucru există ascunși conductori electrici sau țevi de gaz și de apă, de ex. cu un detector de metale. Pieșele metalice aflate în contact exterior cu mașina se pot afla sub tensiune în cazul în care, spre exemplu, ati deteriorat din greșeală un conductor electric. Acest lucru reprezintă un pericol serios de electrocutare.
- Împiedicați deteriorarea cablului de rețea la avansul saniei.
- Nu utilizați niciodată mașina fără întrerupătorul de protecție PRCD din pachetul de livrare (pentru mașinile fără PRCD, niciodată fără transformatorul de separare). Verificați întrerupătorul de protecție PRCD înainte de orice operație de folosire.
- Controlați cu regularitate cablul de legătură al mașinii; în cazul deteriorării acestuia, adresați-vă unui specialist autorizat în vederea înlocuirii. În cazul în care cablul de legătură al sculei electrice este deteriorat, el trebuie să fie înlocuit cu un cablu de legătură construit special și avizat, disponibil prin organizația serviciilor pentru clienți. Controlați cu regularitate cablurile prelungitoare și schimbați-le dacă s-au deteriorat. Dacă, în timpul lucrului, cablul de rețea sau cablul prelungitor suferă deteriorări, atingerea acestora este interzisă. Scoateți fișa de rețea din priză. Cablurile de legătură și cablurile prelungitoare în stare deteriorată reprezintă un pericol major de electrocutare.
- Nu puneti niciodată în funcțione mașina în stare murdară sau udă. În anumite condiții, praful aderent pe suprafața mașinii, în special cel provenit din materiale conductoare, precum și umiditatea pot provoca electrocutări. De aceea, în special la prelucrarea frecventă a materialelor conductoare, încredințați mașinile murdările centrului de service Hilti la intervale regulate pentru verificare.


Locul de muncă

- Încredințați lucrările de găuri spre aprobarea conducerii săntierului. Lucrările de găuri în clădiri și alte structuri pot influența valorile de statică, în special la secționarea armăturilor metalice sau elementelor portante.
- Dacă batiul mașinii de forat nu este fixat conform prescripțiilor, deplasați întotdeauna mașina montată pe batiul mașinii de forat complet în jos, pentru a evita răsturnarea.
- Tineți cablul de rețea și cablul prelungitor, furtunul de aspirare și furtunul de vid la distanță față de pieșele aflate în rotație.
- Pentru lucrările de găuri umedă direcționate în sus, este prescris obligatoriu sistemul de captare a apei în combinație cu utilizarea unui aspirator pentru materiale umede.
- Pentru lucrările direcționate în sus, este interzis dispozitivul de fixare cu vid fără fixare suplimentară.
- Pentru găuri orizontale cu dispozitivul de fixare prin vid (accesoriu), batiul mașinii de forat nu are voie să fie utilizat fără siguranță suplimentară.

3 Descriere**3.1 Componentele mașinii și elementele de comandă**

- (1) Regulatorul debitului de apă la mașina de forat cu carotieră diamantată
- (2) Legătura cu furtun la mașina de forat cu carotieră diamantată
- (3) Racord pentru alimentarea cu apă
- (4) Unitate de avans la găurire
- (5) Panoul de operare și panoul indicator
- (6) Batiul mașinii de găurit
- (7) Conector pentru alimentare electrică și comunicatie
- (8) Mașină de forat cu carotieră diamantată

3.2 Panoul de operare și panoul de afișare



- | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| (1) | Comutatorul Orire de urgență | (4) | Tastă și LED: Mod CUT ASSIST |
| (2) | Indicator de Service | (5) | Taste de poziționare cu LED |
| (3) | Tastă și LED: Mod manual | | |

3.3 Utilizarea conformă cu destinația

Unitatea de avans la găurile DD AF-CA formează împreună cu o mașină de forat cu carotieră diamantată recomandată de Hilti și un batiu de mașină de găuri un sistem automat de forat cu carotieră diamantată, adecvat pentru activități de găuri în inelară umedă în materiale minerale.

- DD AF-CA trebuie să fie montat permanent pe batiu mașinii de găuri în timpul funcționării.
- Batiul mașinii de găuri trebuie să fie asigurat întotdeauna cu tija tip diblu și cu un diblu adecvat.
- DD AF-CA trebuie să fie răcordată pentru funcționare la o alimentare cu apă de răcire, care corespunde cel puțin indicațiilor din Date tehnice.

Respectați suplimentar instrucțiunile de protecție a muncii și indicațiile de lucru pentru accesorii utilizate. Produsul, sculele și accesorii pot genera pericole dacă sunt utilizate de personal neinstruit, manipulate necorespunzător sau folosite inadecvat destinației.

i Pe lângă acest manual de utilizare se vor avea în vedere permanent și manualele de utilizare pentru alte componente ale sistemului de forat cu carotieră diamantată.



3.4 Setul de livrare

Unitate de avans la găuri DD AF-CA, șurub de fixare, manual de utilizare

i Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiți la centrul dumneavoastră **Hilti Store** sau la: www.hilti.group.

3.5 Panoul de operare și panoul de afișare

Comutatorul Orire de urgență	Declanșare Orire de urgență	Apăsați comutatorul Orire de urgență , pentru a opri imediat procesul de găuri. Sistemul de forat cu carotieră diamantată este încă alimentat electric, dar se poate opera din nou cu el numai după înlăturarea stării Orire de urgență.
	Înlăturare stare Orire de urgență	Pentru a anula Orașea de urgență, rotirea și tragerea comutatorul Orire de urgență și apăsați apoi comutatorul de pornire/ oprire al mașinii de forat cu carotieră diamantată.
Indicator de Service	LED-ul se aprinde intermitent în roșu	Avarie care poate fi remediată, de ex. supratemperatură. Vezi capitolul " Remedierea erorilor ".

Indicator de Service	LED-ul se aprinde în roșu	Decupați sistemul de la rețea electrică și conectați-l din nou. Vezi capitolul " Remedierea erorilor ".
	LED-ul se aprinde LED-ul nu se aprinde	Sistemul de comandă manuală cu roata manuală activat. Sistemul de comandă automat cu CUT ASSIST activat.
Indicare mod (1) Tasta Mod manual (2)	Prin apăsarea tastei  este activat modul manual. În modul manual este deblocat debitul apei. Apa de alimentare ieșe pe la carotieră.	Prin apăsarea tastei  este dezactivat modul manual.
	La ieșirea din modul manual, CUT ASSIST se va activa cu putere maximă. CUT ASSIST deblochează debitul de apă numai la inițierea de găuri și oprește debitul de apă la finalul găuririi. Prin apăsarea repetată a tastei  se comută ciclic prin treptele de putere. Prin apăsarea tastei  CUT ASSIST va fi dezactivat.	Putere maximă (reglaj preliminar după conectare). Putere medie (aproximativ 85%). Putere scăzută (aproximativ 65%).
	Cele două taste sunt disponibile numai în modul CUT ASSIST și servesc exclusiv la poziționarea saniei, de ex. pentru montajul carotierii. În modul CUT ASSIST roata manuală trebuie să fie îndepărtată. LED-ul se aprinde LED-ul nu se aprinde LED-ul se aprinde intermitent	CUT ASSIST activat, sania poate fi poziționată cu tastele săgeată. CUT ASSIST dezactivat, sania trebuie să fie poziționată cu roata manuală sau când procesul de găuri automat se află în curs. Detectiona automată a străpungerii a fost dezactivată manual. Mașina de forat cu carotieră diamantată nu mai oprește automat găurile dacă materialul de bază a fost străpuns.
Tastele Pozitionare sanie (5) Indicația Pozitionare sanie (6)		

4 Date tehnice

4.1 Proprietăți ale produsului

Greutate în regim de lucru	4,5 kg
Dimensiuni (L × l × H)	361 mm x 193 mm x 133 mm
Tensiunea de ieșire (CC)	5 V
Curentul de ieșire	50 mA
Viteza de rotație	0 rot/min ... 75 rot/min
Presiunea max. admisă în conducta de apă	≤ 6 bar
Debitul minim de apă	≥ 0,5 ℓ/min
Temperatura max. a apei	≤ 30 °C
Clasa de protecție	Clasa de protecție I (cu pământare de protecție)
Clasa de protecție (praf, apă)	IP 55

4.2 Tensiunea nominală

Tensiunea nominală	110 V	220 V ... 240 V	380 V ... 415 V
Frecvența nominală	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz	50 Hz ... 60 Hz
Curentul nominal	0,6 A	0,4 A	0,25 A

5 Punerea în funcție și pregătirile pentru lucru

5.1 Montarea unității de avans la găurile

⚠ AVERTISMENT

Pericol de accidentare Pericol provocat de pornirea involuntară a mașinii de forat cu carotieră diamantată.

- ▶ Pe parcursul lucrările de echipare nu este permis ca mașina de forat cu carotieră diamantată să fie racordată la rețea.

⚠ ATENȚIONARE

Pericol de accidentare! Dacă fixarea este insuficientă, batiul mașinii de forat se poate rota sau bascula.

- ▶ Fixați batiul mașinii de forat cu dibluri sau cu o placă de bază cu vid pe substratul de prelucrat, înainte de folosirea mașinii de găurit cu diamant.
- ▶ Utilizați numai dibluri adecvate pentru materialul de bază existent și aveți în vedere indicațiile de montaj ale producătorului diblurilor.
- ▶ Utilizați o placă de bază cu vid numai dacă materialul de bază existent este adecvat pentru fixarea batiului mașinii de forat cu un dispozitiv de fixare cu vid.

Tensiunea la intrare trebuie să coincidă cu indicația de pe plăcuța de identificare a mașinii de forat cu carotieră diamantată. Conectați o unitate de avans la găurile 110 V numai cu o mașină de forat cu carotieră diamantată 110 V.

Racordarea unității de avans la găurile este permisă numai la mașini de forat cu carotieră diamantată recomandate de Hilti.



1. Verificați dacă sania este adecvată pentru montajul unei unități de avans la găurile.
2. Blocăți sania cu piedica pentru sanie.
3. Așezați unitatea de avans la găurile în contact cu sania.



Asigurați-vă că unitatea de avans la găurile este în contact plan uniform cu sania. După caz, ajustați poziția saniei, până când unitatea de avans la găurile este în contact plan corect.

4. Introduceți șurubul de fixare prin sanie în unitatea de avans la găurile.
5. Strângeți ferm șurubul de fixare cu mâna.
6. Îndepărtați roata manuală.
7. Realizați o îmbinare între furtunul de apă și mașina de forat cu carotieră diamantată.
8. Conectați alimentarea cu apă la unitatea de avans la găurile.
9. Verificați conexiunea mecanică dintre unitatea de avans la găurile și sanie.

5.2 Realizarea legăturii electrice

1. Îndepărtați capacele de protecție de la bucșa de legătură și cablul de legătură.



Pentru protecția față de murdărie, introduceți capacele de protecție unul în altul.

2. Conectați cablul de legătură cu bucșa de legătură.

5.3 Asigurarea răcării cu apă



Unitatea de avans la găuri și mașina de forat cu carotieră diamantată sunt scule răcite cu apă.

În timpul utilizării asigurați-vă că admisia apei din circuitul de răcire al unității de avans la găuri este legată corect la un furtun de apă. Acest lucru este valabil și pentru operații de forare uscată.

Asigurați-vă că debitul minim de apă, precum și temperatura apei corespund indicațiilor din Date tehnice.

6 Modul de utilizare

6.1 Executarea găurii înelare



PERICOL

Pericol de accidentare cauzat de ignorarea zonei periculoase! Unitatea de avans la găuri este după conectare încă pe modul Cut Assist și pornește procesul automat de găuri imediat ce la mașina de forat cu carotieră diamantată este acționat comutatorul de conectare. Carotiera este deplasată automat spre obiectul forat.

- ▶ Asigurați-vă nicio persoană nu se află în zona periculoasă!
- ▶ Măriteți liberă zona dintre carotieră și obiectul forat!



IMPORTANT! Dacă unitatea de avans la găuri nu este conectată cu mașina de forat cu carotieră diamantată, Oprirea de urgență nu funcționează!

IMPORTANT! Conectarea și deconectarea altor mașini poate provoca vârfuri de subteniune și/ sau de supratensiune, care pot duce la deteriorarea produsului. În niciun caz nu este permisă funcționarea simultană a altor mașini la generator sau transformator!

6.2 Modul de funcționare CUT ASSIST

Pe modul CUT ASSIST, procesul de găuri începe după apăsarea tastei **I** de la mașina de forat cu carotieră diamantată. Procesul de inițiere a găurii constă din 3 faze:

1. Carotiera este deplasată în stare oprită până la suprafața obiectului forat. Sistemul detectează suprafața și poziționează carotiera cu o oarecare distanță înainte de suprafață.
2. Debitul de apă este deblocat și carotiera începe să se rotească cu viteza lentă de inițiere a găurii.
3. Carotiera se asează pe suprafață și sistemul găurește cu viteza de inițiere a găurii, până la adâncimea de forare potrivită este atinsă.

Când adâncimea de forare potrivită este atinsă, sistemul continuă să găurească automat cu viteza optimă și putere optimă.

Când carotiera întâlnește armături metalice, va fi activată automat funcția **Iron Boost**. Puterea va fi adaptată pentru secționarea armăturii. Este posibil ca armăturile slabe să nu fie detectate și funcția **Iron Boost** nu va fi activată.

6.2.1 Inițierea de găuri cu diametre mici

Pentru carotiere cu diametre < 202 mm (< 8 in) se recomandă inițierea de găuri cu presiune foarte redusă și viteza de găuri reglată.

→ După pornirea carotieriei (faza 2), apăsați tasta **I** de pe mașina de forat cu carotieră diamantată.

6.2.2 Inițierea de găuri în ghidaje existente din obiectul forat

Când carotiera are deja un ghidaj în obiectul forat, se recomandă să săriți peste treapta de inițiere a găurii și să găuriți direct cu puterea și viteza optime.

→ După pornirea carotieriei (faza 2), apăsați tasta **D** de pe mașina de forat cu carotieră diamantată.

6.2.3 Limitator de adâncime

În cazul forărilor de găuri infundate, unitatea de avans la găuri se oprește imediat ce sânia întâlnește limitatorul de adâncime.

6.2.4 Detectia automată a străpungerii

În cazul găurilor străpuse fără utilizarea unui limitator de adâncime, carotiera va fi propulsată în afară aproximativ 3 cm peste locul străpunerii.

La finalul procesului de găuriere, carotiera este retractată automat până când numai vârful carotierei rămâne în orificiu de găuriere. Alimentarea cu apă va fi atunci opriță automat.

6.2.5 Dezactivarea detecției automate a străpunerii

Detectia automată a străpunerii poate fi dezactivată dacă realizăți, de ex., operații de găuriere foarte adânci sau dacă găuriți în materiale de bază eterogene cu posibile cavități.



Funcția Iron Boost rămâne activată și dacă detectia automată a străpunerii este dezactivată.



ATENȚIONARE

Pericol de accidentare! Persoanele din zona periculoasă pot fi vătămate la străpungerea carotierei! Când detectia străpunerii este dezactivată automat, carotiera se rotește în continuare și după perforarea materialului de bază și nu se oprește automat.

- ▶ Asigurați-vă nicio persoană nu se află în zona periculoasă.
- ▶ Montați limitatorul de adâncime.

1. Apăsați tasta

2. Apăsați concomitent tastele și .

- Afişajul cu LED-uri **Pozitionare sanie** se aprinde intermitent.
- Detectia automată a străpunerii este dezactivată.



Pentru a activa din nou detectia automată a străpunerii, repetați pașii 1 până la 2 sau deconectați sistemul și conectați-l din nou.

6.3 Găurile cu CUT ASSIST



ATENȚIONARE

Pericol de accidentare! Roata manuală aflată în rotație poate provoca accidentări.

- ▶ Îndepărtați roata manuală de la sanie, înainte de a porni o găuriere cu CUT ASSIST.



Dacă apăsați în modul CUT ASSIST la mașina de forat cu carotieră diamantată tasta , adaptarea automată a puterii la întâlnirea armăturii va fi deconectată. Acest lucru are ca urmare faptul că trebuie să controlați singur puterea până la finalul procesului de găuriere atunci când întâlniți armătura.

1. Activați debitul de apă, apăsând tasta .

- Apa ieșe pe la carotieră.

2. Activăți modul CUT ASSIST, apăsând tasta

3. Dacă este necesar adaptați puterea, utilizând tasta

4. Porniți procesul de găuriere, așa cum este descris în capitolul "Modul de funcționare CUT ASSIST".
→ Pagina 10

6.4 Găuriere în modul manual

1. Apăsați tasta .

- Debitul de apă va fi activat și apa de răcire ieșe pe la carotieră.

2. Executați procesul de găuriere, așa cum este descris în manualul de utilizare al mașinii de forat cu carotieră diamantată.

6.5 Pauze de lucru și depozitarea la temperaturi scăzute

În cazul temperaturilor sub 4 °C (39 °F), apa din circuitul de apă trebuie să fie evacuată prin suflare cu aer comprimat înaintea pauzelor de lucru mai lungi de o oră sau înaintea depozitării.




Pentru golirea circuitului de apă, mașina de forat cu carotieră diamantată trebuie să fie alimentată cu tensiune și să fie conectată cu unitatea de avans la găuriere.

- Decuplați alimentarea cu apă de la unitatea de avans la găurire.
- Deschideți regulatorul debitului de apă la mașina de forat cu carotieră diamantată.
- Puneți supapa cu 3 căi pe **forare umedă**.
- Apăsați tasta .
- Suflați cu aer comprimat apa din circuitul de apă (max. 3 bari).

6.6 Demontarea unității de avans la găurire



Unitatea de avans la găurire poate fi demontată independent de mașina de forat cu carotieră diamantată.



- Desprindeți cablul de legătură al unității de avans la găurire de la bucșa de legătură a mașinii de forat cu carotieră diamantată.
- Montați capacele de protecție pe cablul de legătură și bucșa de legătură.
- Decuplați conexiunea furtunului de apă dinspre mașina de forat cu carotieră diamantată.
- Blocați sania cu piedica pentru sanie.
- Asigurați unitatea de avans la găurire împotriva căderii involuntare și desfaceți șurubul de fixare.
- Îndepărtați unitatea de avans la găurire.

7 Îngrijirea, transportul și depozitarea

7.1 Îngrijirea și întreținerea

ATENȚIONARE

Pericol de electrocutare! Îngrijirea și întreținerea cu fișa de rețea introdusă pot produce accidentări grave și arsuri.

- Înaintea tuturor activităților de îngrijire și lucrărilor de întreținere, scoateți întotdeauna fișa de rețea!

Îngrijirea

- Îndepărtați cu precauție murdăria aderentă.
- Curățați fantele de aerisire cu multă atenție, folosind o perie uscată.
- Curățați carcasa numai cu o cârpă ușor umezită. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.

Întreținerea

ATENȚIONARE

Pericol de electrocutare! Reparațiile executate impropriu la componentele electrice pot duce la accidentări grave și la arsuri.

- Efectuarea de reparații la părțile electrice este permisă numai electricienilor autorizați.

- Verificați regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări și funcționare impecabilă a elementelor de comandă.

- În caz de deteriorări și/ sau disfuncționalități, nu puneți produsul în exploatare. Dispuneți imediat repararea la centrul de service **Hilti**.
- După lucrările de îngrijire și întreținere atașați toate dispozitivele de protecție și verificați funcționarea.



Pentru o exploatare sigură utilizați numai piese de schimb și materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile și accesorii avizate de noi pentru produs găsiți la centrul dumneavoastră **Hilti Store** sau la: www.hilti.group.

7.2 Transportul și depozitarea

Transportul

- Nu transportați acest produs cu accesoriul de lucru introdus.
- Acordați atenție stabilității asigurate la transport.
- Verificați după fiecare transport la toate piesele vizibile dacă există deteriorări și funcționarea impecabilă a elementelor de comandă.

Depozitarea

- Depozitați întotdeauna acest produs cu fișa de rețea scoasă.
- Depozitați acest produs în spații uscate și inaccesibile pentru copii și persoane neautorizate.
- Verificați după o depozitare mai îndelungată la toate piesele vizibile dacă există deteriorări și funcționarea impecabilă a elementelor de comandă.

8 Asistență în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteți remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresați centrului nostru de service **Hilti**.

8.1 DD-AF CA nu este funcțională

Aarie	Cauza posibilă	Soluție
 Indicatorul de service se aprinde intermitent.	Deconectare de urgență apăsată.	<ul style="list-style-type: none"> Deblocați butonul Deconectare de urgență și acionați comutatorul de deconectare de la mașina de forat cu carotieră diamantată.
	Supratemperatură.	<ul style="list-style-type: none"> Lăsați aparatul să se răcească.
	Eroare de comunicație.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați cablul de legătură. Trageți fișa de rețea a mașinii de forat cu carotieră diamantată din priză și introduceți-o din nou. Deconectați mașina de forat cu carotieră diamantată și conectați-o din nou.
 Indicatorul de service se aprinde.	Defecțiune critică.	<ul style="list-style-type: none"> Trageți fișa de rețea a mașinii de forat cu carotieră diamantată din priză și introduceți-o din nou. Dacă LED-ul indicatorului de service este aprins în continuare, luați legătura cu centrul de service de la Hilti.

8.2 DD-AF CA este funcțională

Avarie	Cauza posibilă	Soluție
LED-urile unității de avans la găuriere nu se aprind dacă întrerupătorul de protecție PRCD al mașinii de forat cu carotieră diamantată este conectat.	Conectorul mecanic defectuos sau murdărit.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Scoateți fișa de rețea a mașinii de forat cu carotieră diamantată din priză. ▶ Verificați conectorul mecanic dintre unitatea de avans la găuriere și mașina de forat cu carotieră diamantată.
Caboul nu se poate conecta la mașina de forat cu carotieră diamantată.	Conectorul mecanic murdărit.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Scoateți fișa de rețea a mașinii de forat cu carotieră diamantată din priză. ▶ Curățați conectorul mecanic. ▶ Încercați să refaceti îmbinarea mecanică a conectorului fără a folosi forță.
Unitatea de avans la găuriere nu poate fi montată.	Mufa filetată pentru șurubul de fixare blocată.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Curățați mufa filetată.
Roata manuală nu permite învărtirea.	Piedica pentru sanie închisă.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Deschideți piedica pentru sanie.
	Sania blocată.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Asigurați o mobilitate fără obstrucții a saniei.
Debitul apei prea scăzut.	Supapa pentru apă a mașinii de forat cu carotieră diamantată defectă sau blocată.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificați instalarea conform prescripțiilor a alimentării cu apă. ▶ Verificați dacă supapa este blocată sau defectă.
Motorul unității de avans la găuriere funcționează, sania nu se mișcă.	Unitatea de avans la găuriere montată defectuos.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificați conexiunea mecanică dintre unitatea de avans la găuriere și sanie.
Modul Cut Assist nu se poate activa.	Conectorul mecanic spre mașina de forat cu carotieră diamantată defectuos.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificați conectorul mecanic.
	Deconectare de urgență apăsată.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Deblocați butonul Deconectare de urgență și acionați comutatorul de deconectare de la mașina de forat cu carotieră diamantată.
Procesul de găuriere încetează sau se oprește.	Carotiera diamantată defectă (polizată, segmente distruse).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Așcuțiti carotiera diamantată sau schimbați-o.
	Conectorul defectuos sau cablul defect.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificați conexiunea dintre unitatea de avans la găuriere și mașina de forat cu carotieră diamantată.
	Carotiera diamantată este întepenită.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Separați mașina de forat cu carotieră diamantată de la alimentarea cu tensiune. ▶ Desfaceți carotiera diamantată.
	Răcirea deficitară.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificați alimentarea cu apă și circuitul de răcire.
	Oprire înainte de atingerea destinației de găuriere din cauza trecerii într-un material mai moale, ca de ex. cărămidă cu goluri, pământ sau piatră naturală.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Porniți din nou procesul de găuriere.

9 Dezafectarea și evacuarea ca deșeuri

 Mașinile Hilti sunt fabricate într-o proporție mare din materiale reutilizabile. Condiția necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe țări, Hilti preia mașinile dumneavoastră vechi pentru reciclare. Solicitați relații la centrul pentru clienți Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.



- ▶ Nu aruncați sculele electrice, aparatelor electronice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

10 RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanțelor periculoase)

Sub linkul următor găsiți tabelul substanțelor periculoase: qr.hilti.com/r5063.

Un link referitor la tabelul RoHS găsiți la finalul acestei documentații sub formă de cod QR.

11 Garanția producătorului

- ▶ Pentru relații suplimentare referitoare la condițiile de garanție, vă rugăm să vă adresați partenerului dumneavoastră local Hilti.



Hilti Corporation
Feldkircherstraße 100
9494 Schaan | Liechtenstein

DD AF-CA (01)

[2014]

2006/42/EC

EN ISO 12100

2014/30/EU

EN 62841-1

2011/65/EU

EN 62841-3-6

Schaan, 09/2018

Paolo Luccini

Head of Quality and
Process-Management

BA Electric Tools & Accessories

Johannes Wilfried Huber

Senior Vice President

Business Unit Diamond





Hilti Corporation
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 234 21 11
Fax: +423 234 29 65
www.hilti.group



2164701



Hilti Connect